

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ТЦ

 В. Л. ТРАХТЕНГЕРЦ

" 28 " 05 1998 г.

А К Т

испытаний метчиков и пробивных пuhanсонов,
обработанных по специальной технологии с
целью повышения срока службы

С 27 марта по 10 апреля текущего года в ХПЦ-1 проводились испытания опытных метчиков М6 (3шт.); М8 (3шт.) и пробивных пuhanсонов для изготовления гаек М6 (5шт.); М8 (5шт.) и М10 (3шт.). Инструмент был подвергнут специальной обработке на одном из предприятий г. Санкт-Петербурга.

Согласно данным разработчиков новая технология не имеет мировых аналогов и превосходит (по разным показателям) ионно-плазменное напыление, лазерную и электроискровую обработку, эпиламинирование и кластерное покрытие. К ее преимуществам относятся:

- 1) отсутствие вакуумных систем;
- 2) отсутствие камер и ванн;
- 3) экологическая чистота процесса;
- 4) низкая температура нагрева обрабатываемых изделий ($70 \pm 150^{\circ}\text{C}$).

Производственные испытания металлообрабатывающего инструмента с новым покрытием на предприятиях г. С-Петербурга (преимущественно) показали увеличение срока службы в несколько раз.

Результаты испытаний метчиков и пuhanсонов в условиях ХПЦ-1 ОАО "ММЗ" приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование инструмента	N обр.	Среднее время работы инструмента без обр., ч	Время работы инструмента с покрыт. ч	Марка стали		Причины снятия инструмента с эксплуатации	
				инструм.	обраб.		
	1	2	3	4	5	6	7
Метчик М6	1 2 3	 ≈4	34 24 16	Р6М5	Зпс	Вышел из размера Сломался —	

1	2	3	4	5	6	7
Метчик M8	1 2 3	≈8	16 19 24	P6M5	10кп	Вышел из размера Сломался —“—
Пунсон для гаек M6	1 2 3 4 5	≈8	8 16 8 11 10	P6M5	3пс	Сломался Вышел из размера —“— —“— —“—
Пунсон для гаек M8	1 2 3 4 5	≈10	5 6,5 8 8 12	P6M5	10кп	Вышел из размера —“— —“— —“— —“—
Пунсон для гаек M10	1 2 3	≈10	20 20 28	P6M5	10кп	Вышел из размера —“— —“—

Из табл. 1 видно, что срок службы метчиков, подвергнутых обработке составил: для M6 – 2÷4 смены, для M8 – 2÷3 смены, в то время как обычные метчики (без какой-либо дополнительной обработки, т.е. в состоянии поставки) выходят из строя за 0,5÷1 смену.

Для пробивных пулансонов стойкость опытных образцов находится на уровне обычных (т.е. без обработки). Можно предположить, что данный способ обработки не дает эффекта при ударных нагрузках и проявляет свои преимущества для технологического инструмента, работающего в условиях трения (т.е. износа).

В табл. 2 приведены сравнительные данные по стойкости метчиков, подвергнутых различным способам обработки: кластерному хромированию, химическому никелированию и обработке по новой технологии (данные ЦЗЛ). Испытание проводились также в ХПЦ-1 только в разное время, поэтому база для сравнения разная.

Таблица 2

Метчики	Средняя стойкость инструмента, кг/шт.					
	1-й вариант		2-й вариант		3-й вариант	
	без покрыт.	клластер. хромир.	без покрыт.	химич. никелир.	без покрыт.	спец. обработка
M6	60	85	26,4	50	76	234
M8	120	188	43,2	50	185	455

Из табл. 2 видно, что из рассмотренных вариантов 3-ий вариант является наиболее престижным с точки зрения повышения стойкости метчиков.

Полученные данные следует рассматривать как сугубо оценочные (качественная оценка), т. к. из-за малого числа образцов не представляется возможным дать надежную количественную оценку.

Для получения более достоверных данных по стойкости опытного инструмента в сравнении с обычным и определения фактической выработки в сравнении с нормами выработки, целесообразно обработать по новой технологии и испытать по принятой методике опытную укрупненную партию инструмента.

От ХПЦ-1:

Технолог *Арьев* Л. А. Арьев

Мастер
II отделения *В.Г. Кононенко* В. Г. Кононенко

От ЦЗЛ:

Нач. ЦЗЛ *Соколов* А. А. Соколов
25.05.98г.

Нач. лаб.
крепежа *И. А. Кадигроб* И. А. Кадигроб
25.05.98г.

Инженер-
технолог *Н. А. Мерекина* Н. А. Мерекина

Инженер-
технолог *А. Н. Силин* А. Н. Силин